

23.09.2015



Peter Jensen
Tlf.: 20 61 34 00
Mail: Peter@petj.dk
Sag nr.: 114-15



Ivan rengøring
Der er malerpletter på glassene flere steder.
Bygherre anviser hvor det er galt.

Huscompagniet
Claus Depping

Ryleholmen 18, 5240 Odense NØ
1 års eftersyn

23.09.2015



09:21 - 23.09.2015

GPS 55.4287,10.4578

Maler

Overgangen mellem fodlister /
indfatninger og væggen revner samt
hjørnesamlingerne på indfatningerne
eftergåes der ligeledes en
hjørnesamlinge på fodlister i køkken
der skal fuges.

Generelt i hele huset



09:25 - 23.09.2015

GPS 55.4287,10.4578

Thomas service-tømmer

Cylinder på terrassedør i køkken er
løs.

Huscompagniet
Claus Depping

Ryleholmen 18, 5240 Odense NØ
1 års eftersyn

23.09.2015



09:28 - 23.09.2015

GPS 55.4286,10.4580

Maler

Fuge ved sokkelklinke revner, skal
fuges efter og males.



09:36 - 23.09.2015

GPS 55.4285,10.4578

TC Anlæg

Soklen skaller af flere steder omkring
huset samt hjørne på soklen revner på
hjørnet ved stuen på bagsiden af
huset.