

HusCompagniet Fyn
Karsten Jakobsen

Ryleholmen 18
Byggepladstjek

22.09.2014



07:01 - 22.09.2014

GPS 55.4286,10.4578

Lille bad



07:02 - 22.09.2014

GPS 55.4286,10.4578

Køkken

HusCompagniet Fyn
Karsten Jakobsen

Ryleholmen 18
Byggepladstjek

22.09.2014



07:05 - 22.09.2014
GPS 55.4286,10.4579




07:05 - 22.09.2014
GPS 55.4286,10.4579

Værelse skillevej

HusCompagniet Fyn
Karsten Jakobsen

Ryleholmen 18
Byggepladstjek

22.09.2014



07:14 - 22.09.2014

GPS 55.4286,10.4578

Skade i bryggers



07:14 - 22.09.2014


GPS 55.4287,10.4578

Bryggers

HusCompagniet Fyn
Karsten Jakobsen

Ryleholmen 18
Byggepladstjek

22.09.2014



07:15 - 22.09.2014
GPS 55.4287,10.4578

Bryggers



07:16 - 22.09.2014
GPS 55.4286,10.4577

Bryggers

HusCompagniet Fyn
Karsten Jakobsen

Ryleholmen 18
Byggepladstjek

22.09.2014



07:16 - 22.09.2014

GPS 55.4287,10.4578

Entre væv ikke dækket



07:17 - 22.09.2014

GPS 55.4287,10.4578

Meget skidt i maling
Lille bad, flere steder

HusCompagniet Fyn
Karsten Jakobsen

Ryleholmen 18
Byggepladstjek

22.09.2014



07:18 - 22.09.2014
GPS 55.4286,10.4577




07:18 - 22.09.2014
GPS 55.4286,10.4577

Spartel

HusCompagniet Fyn
Karsten Jakobsen

Ryleholmen 18
Byggepladstjek


22.09.2014



07:19 - 22.09.2014

GPS 55.4286,10.4577

Mere skidt



07:19 - 22.09.2014

GPS 55.4287,10.4578

Huller i fuger

HusCompagniet Fyn
Karsten Jakobsen

Ryleholmen 18
Byggepladstjek

22.09.2014



07:20 - 22.09.2014

GPS 55.4286,10.4578



07:21 - 22.09.2014

GPS 55.4286,10.4578

Maler må selv gå huset igennem med byggeleder efter maler har meldt huset færdig

HusCompagniet Fyn
Karsten Jakobsen

Ryleholmen 18
Byggepladstjek

22.09.2014



07:22 - 22.09.2014
GPS 55.4287,10.4578

Mangler hvidevare



07:22 - 22.09.2014
GPS 55.4287,10.4578

Mangler fuger

HusCompagniet Fyn
Karsten Jakobsen

Ryleholmen 18
Byggepladstjek

22.09.2014



07:23 - 22.09.2014

GPS 55.4287,10.4578

Mangler skyggelister



07:23 - 22.09.2014

GPS 55.4286,10.4578

Mangler enkelte dubber

HusCompagniet Fyn
Karsten Jakobsen

Ryleholmen 18
Byggepladstjek

22.09.2014



07:24 - 22.09.2014

GPS 55.4287,10.4578

Mangler maling




07:26 - 22.09.2014

GPS 55.4286,10.4578

HusCompagniet Fyn
Karsten Jakobsen

Ryleholmen 18
Byggepladstjek


22.09.2014



07:26 - 22.09.2014

GPS 55.4286,10.4578

Beskidte skyggelister i stue



07:28 - 22.09.2014

GPS 55.4286,10.4578

HusCompagniet Fyn
Karsten Jakobsen

Ryleholmen 18
Byggepladstjek

22.09.2014



07:34 - 22.09.2014

GPS 55.4287,10.4577

Fliser ligger ind til fodtrin



07:35 - 22.09.2014

GPS 55.4287,10.4577

HusCompagniet Fyn
Karsten Jakobsen

Ryleholmen 18
Byggepladstjek

22.09.2014



07:35 - 22.09.2014
GPS 55.4287,10.4577



07:36 - 22.09.2014
GPS 55.4287,10.4577

HusCompagniet Fyn
Karsten Jakobsen

Ryleholmen 18
Byggepladstjek

22.09.2014



07:45 - 22.09.2014

GPS 55.4287,10.4576

Mure skal eftergå alle skråkantet,
kontroleres



07:46 - 22.09.2014

GPS 55.4286,10.4578

HusCompagniet Fyn
Karsten Jakobsen

Ryleholmen 18
Byggepladstjek

22.09.2014



07:47 - 22.09.2014

GPS 55.4286,10.4577

Føj lige ved den overdækkede terrasse



07:54 - 22.09.2014

GPS 55.4287,10.4578

Jernplader kunne godt fjernes

HusCompagniet Fyn
Karsten Jakobsen

Ryleholmen 18
Byggepladstjek

22.09.2014



07:54 - 22.09.2014
GPS 55.4286,10.4581